



SERVICE INFO – INA 0182

סיבות נפוצות לכשל מערכת התזמון

חופש מוגזם על מיסב משאבת מערכת הקירור



איור 1: 30 0640 530 – סט תזמון מלא הכולל בתוכו משאבת מערכת קירור.

חופש מוגזם במיסב המופיע בהדרגה במשאבה המותקנת. כתוצאה מכך, צידיה של רצועת התזמון ינועו בצורה מנוגדת אל מוביליתוחמי הרצועה שעל גלגלי השיניים של גלי הזיזים ובכך יופעל כוח אשר יגרום נזק לגלגלי השיניים ולרצועה עצמה. חתיכות רצועה וגלגלי שיניים יתפרקו וייגרם נזק נוסף גם לשאר רכיבי המערכת.

שפלר אוטומוטיב אפטרמרקט מציעים כעת ערכות רצועת תזמון הכוללות בתוכן גם מאת משאבות מערכת הקירור.

בכדי להימנע מעלויות נוספות מיותרות בשלב מאוחר יותר, משאבת מערכת הקירור חייבת בהחלפה במעמד החלפת מערכת התזמון.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

יצרני הרכבים: רנו, ניסאן, לאדה, דאצ'יה

דגמי הרכבים:

Duster, Logan, Sandero :דאצ'יה

Largus :לאדה

Kubistar :ניסאן

רנו: קליאו, פלואנס, קנגו, לגונה, מגאן, מודוס,

סניק, טאליה, טווינגו

דגמי המנועים: 1.4 16V, 1.6 16V

מק"טים: 530 0639 30

530 0640 30

לרשימה העדכנית פנה אל הקטלוגים השונים שלנו.