



## SERVICE INFO – INA 0182



# Učestali kvarovi zupčastih razvoda faze paljenja

## Prevelika zračnost pumpe vode

Proizvođači: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modeli:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motori: 1.4 16V, 1.6 16V

Kataloški broj: 530 0639 30  
530 0640 30

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu.



530 0640 30 – set zupčastog remena s pumpom vode

Kod gore navedenih modela i tipova vozila često se pojavljuju problemi povezani s prevelikom zračnošću tvornički ugrađene pumpe vode. Kao posljedica navedenog, umjesto po sredini vodljivih površina, zupčasti se remen vodi rubno te svojom bočnom površinom tare o stjenke remenice bregastog vratila. Pritom dolazi do ubrzanog trošenja i oštećivanja dijelova, uz veliku mogućnost ispada razvoda faze paljenja kao i posljedičnog generalnog kvara motora.

Zbog opisane problematike, Schaeffler Automotive Aftermarket nudi setove zupčastog remena u kompletu s pripadajućom pumpom vode.

S ciljem izbjegavanja kasnijih dodatnih troškova, sa svakom se zamjenom zupčastog remena preporučuje ugradnja nove pumpe vode.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

**Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!**

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket