



## SERVICE INFO – INA 0182



# Vanliga orsaker till fel i kamdrivningen

## Allt för stort spel i kylvätskepumpens lager

Tillverkare:	Dacia, Lada, Nissan, Renault
Modeller:	
Dacia:	Duster, Logan, Sandero
Lada:	Largus
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind
Motorer:	1.4 16V, 1.6 16V
Best. nr.:	530 0639 30 530 0640 30

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



530 0640 30 - Kylvätskepump med kuggremssats

Med ökande körsträcka uppstår ett allt för stort spel i den originalmonterade kylvätskepumpens lager. Som följd av detta löper kuggremmen sidledes med förhöjd kraft mot kanterna på kamaxel-dreven och skadar dessa. Dessutom kan fragment som lossnar även skada andra delar hos kamdrivningen.

Schaeffler Aftermarket marknadsför därför en sats med kuggrem och passande kylvätske-pump.

Kylvätskepumpen skall alltid bytas vid utbyte av delar i kamdrivningen, så att senare följdkostnader undviks.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

**"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"**

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**