



SERVICE INFO – INA 0187



Prijelaz na elastični kanalni remen

Ukidanje isporuke natezne remenice 531 0503 10

Proizvođači: Fiat, Iveco

Modeli:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor: F1AE


Kataloški broj: 531 0503 10
FB4EPK903

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu


Kod vozila gore navedenih proizvođača opremljenih klima uređajem, počevši od serijskog broja motora 0113090, za prijenos snage unutar pogona pomoćnih agregata koristi se elastični kanalni remen. Upotrebom elastične izvedbe remena eliminira se potreba za korištenjem natezne remenice.

Preinaka na elastičnu izvedbu kanalnog remena (kataloški broj dijela: FB4EPK903) može se izvršiti i kod vozila sa serijskim brojevima motora do broja 0113089. U slučaju preinake eliminira se potreba za korištenjem natezne remenice.

Elastični kanalni remen udovoljava svim zahtijevanim tehničkim specifikacijama proizvođača vozila te se može ugradjivati bez ograničenja – također u slučaju vozila sa serijskim brojevima motora do broja 0113089. U slučaju preinake na elastičnu izvedbu kanalnog remena, obvezno je uklanjanje natezne remenice!



Slika 1: Shema razvoda pogona pomoćnih agregata s nateznom remenicom; do serijskog broja motora 0113089



Slika 2: Shema razvoda pogona pomoćnih agregata s elastičnim kanalnim remenom; od serijskog broja motora 0113090

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket

INA 0187