



SERVICE INFO – INA 0191



Ozubené kolo klikové hřídele

Dbejte na rozdílnou rozteč zubů

| | |
|-------------|--|
| Výrobci: | Audi, Seat, Škoda, Volkswagen |
| Modely: | |
| Audi: | A1 |
| Seat: | Alhambra, Toledo |
| Škoda: | Octavia, Rapid, Yeti |
| Volkswagen: | Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan |
| Motor: | 1.4 TSI |
| Obj. č.: | 559 0154 10 558 0057 10 |

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Popis k obrázku:

- (1) 1x Rozvodový řetěz
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50 ml)
- (3) 1x Vodicí lišta
- (4) 1x Napínací lišta
- (5) 1x Napínák řetězu

Ve zmíněném motoru existují v pohonu rozvodů čtyři různé rozteče zubů ozubeného kola klikové hřídele.

Pokud je ve vozidle namontováno ozubené kolo s roztečí zubů 18/19 nebo 23/19, je třeba při výměně použít sadu pro rozvodový řetěz 559 0154 30 nebo 559 0154 31.

Sady pro rozvodový řetěz 559 0154 10 a 558 0057 10 (zahrnují pouze rozvodový řetěz a napínák řetězu) pokrývají pouze motory s roztečí zubů 18/18 a 23/18.



Obrázek: 559 0154 10 – konstrukční díly pro sadu rozvodového řetězu

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT

INA 0191