



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Carreto da cambota

Ter em consideração os diferentes números de dentes

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motor: 1.4 TSI

Nº de artigo: 559 0154 10
 558 0057 10

Consulte a correta identificação nos catálogos.

Legenda para a figura:

- (1) 1x corrente de distribuição
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50 ml)
- (3) 1x guia de deslizamento
- (4) 1x guia de tensão
- (5) 1x tensor de corrente

O carreto da cambota do sistema de distribuição do motor mencionado apresenta quatro números de dentes diferentes.

Se estiver montado um carreto com um número de dentes de 18/19 ou 23/19 no veículo, é necessário utilizar o kit de corrente de distribuição 559 0154 30 ou 559 0154 31 para o substituir.

Os kits de corrente de distribuição 559 0154 10 e 558 0057 10 (que apenas inclui corrente de distribuição e tensor de correntes) apenas são válidos para os motores com número de dentes 18/18 e 23/18.



Figura: 559 0154 10 – Componentes do kit de corrente de distribuição

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
 Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
 www.rexpert.pt