



## SERVICE INFO – INA 0197



# Sada rozvodového řetězu INA 559 0156 30

## Změněná šířka řetězu

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modely:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon, Toledo
Škoda:	Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia
VW:	Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV, Beetle 5C, Touran
Motor:	1.2 TSI
Obj. č.:	559 0026 30 (užší rozvodový řetěz, již není k dispozici) 559 0156 30 (širší rozvodový řetěz)
Aktuální přiřazení viz katalog dílů	



Obrázek 1: Sada rozvodového řetězu INA 559 0156 30

Rozvodový řetěz motoru 1,2 TSI byl ve výrobě změněn na širší variantu v roce výroby 2011. Z tohoto důvodu odpadá z programu předchozí sada rozvodového řetězu (obj. č.: 559 0026 30). Tento díl bude nahrazen optimalizovanou sadou rozvodového řetězu (obj. č.: 559 0156 30). Sada obsahuje širší řetěz s příslušnými řetězovými koly pro klikovou a vačkovou hřídel. S novou sadou (obr. 1) lze opravovat jak motory s úzkým provedením rozvodového řetězu, tak také motory se širokým provedením rozvodového řetězu.

### Důležité

Aby byla zaručena trvalá provozní bezpečnost pohonu rozvodů, musí být vždy použity všechny díly sady rozvodového řetězu! To je zvláště důležité u motorů s úzkým provedením rozvodového řetězu (do roku výroby 2011), protože širší řetěz nesmí být použit se staršími řetězovými koly.

Pro odbornou výměnu ozubeného kola klikové hřídele je zapotřebí speciální přípravky.  
Doporučuje se použít montážní sadu přípravku INA s objednacím číslem: 400 0588 10 (obr. 2).



Obrázek 2: Sada montážních přípravků INA pro výměnu ozubeného kola klikové hřídele

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko  
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
REXPERT

INA 0197