



INA מידע שירות

## ערכת שרשרת תזמון INA 559 0156 30

רוחב שרשרת אשר שונה



איור 1: ערכת שרשרת תזמון INA 559 0156 30



איור 2: ערכת כלי התקנה של INA עבור החלפת גלגל השיניים של גל הארכבה

יצרני רכב: Audi, Seat, Škoda, VW

דגמים: A1, A3 :Audi  
Altea, Ibiza, Leon, Toledo :Seat  
Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia, Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV, Beetle 5C, Touran :Škoda  
:VW

מנוע: TSI 1.2

מספר חלק: 559 0026 30 (שרשרת תזמון צרה, כבר לא זמינה)  
559 0156 30 (שרשרת תזמון רחבה)

ראה קטלוג חלקים עבור מידע עדכני

שרשרת התזמון עבור מנוע ה-TSI 1.2 הוחלפה לגרסה רחבה יותר לאחר העבודות במהלך שנת הדגמים 2011. מסיבה זאת, ערכת שרשרת התזמון הקודמת (מספר חלק: 559 0026 30) איננה מיוצרת יותר. היא הוחלפה על ידי ערכת שרשרת התזמון הטובה יותר (מספר חלק: 559 0156 30). הערכה כוללת שרשרת רחבה יותר עם גלגלי השרשרת התואמים עבור גל הארכובה וגל הזיזים. ניתן להשתמש בערכה החדשה (איור 1) בכדי לתקן מנועים עם גרסאות צרות או רחבות יותר של השרשרת.

### חשוב

בכדי להבטיח בטיחות תפעולית תמידית של הנעת התזמון, יש להשתמש בכל חלקי ערכת שרשרת התזמון. הדבר חשוב במיוחד עבור מנועים עם עיצוב השרשרת הצר יותר (עד לשנת הדגמים 2011), בגלל שהשרשרת הרחבה יותר איננה מתאימה לגלגלי השרשרת הישנים במנועים אלו.

הקפד על הנחיות יצרן הרכב!

החלפה מקצועית של גלגל השיניים של גל הארכובה איננה מצריכה כלים מיוחדים. השימוש בערכת כלי ההתקנה של INA, מספר פריט: 10 400 0588 (איור 2), מומלץ.

אתה רוצה יותר? אנו יכולים לעזור!

טלפון: +44 (0) 1432 264 264

פקס: +44 (0) 1432 375 760

972-4-8114146

zafir.egozi@schaeffler.com

www.repxpert.com

SCHAEFFLER  
REXPERT