

Dica da Blue Print

Hyundai Santa Fe com Volante de Massa Dupla

Referências aplicáveis: ADG03097, ADG03501, ADG03098

Aplicações: Hyundai Santa Fe 2.0 Diesel (D4EA)

Data di pubblicazione: 01/06/05

Mudança da especificação vigente do volante de motor Bi-massa para o volante de motor simples, fornecida pela Hyundai Motors

In cases where Hyundai have received complaints of Alguns casos em que a Hyundai recebeu reclamações de desgaste prematuro e embraiagem queimada, o volante de motor Bi-massa e o Kit de embraiagem tiveram que ser substituídos por um Volante de motor simples e respectiva embraiagem, fazendo esta acção parte da mudança da especificação vigente.

Esta mudança só se aplica a veículos cuja utilização da embraiagem é intermédia e/ou severa (exemplo: reboque regular de atrelados pesados e/ou "ponto de embraiagem em subidas"), ou ainda quando esta é autorizada directamente pelos serviços da Hyundai.

A Hyundai, com o intuito de melhorar o binário do veículo, fez uma pequena actualização adicional na ECM, sendo que esta só está disponível na Hyundai.

Este boletim aplica-se somente ao Hyundai Santa Fé 2.0 Diesel(D4EA) 4x4 com caixa manual, produzido antes de 30 de junho de 2003. Todo o veículo que seja convertido de volante de motor bi-massa para volante de motor simples, deverá ser marcado após a montagem. A sigla "SMF" deve ser marcada, com tinta permanente, na carcaça da caixa de velocidades.

A Blue Print actualmente cataloga e tem em stock ambos os tipos de embraiagem. Disponibilizamos também o 'jogo' de componentes necessários para realizar essa conversão.

As referências das peças devem ser obtidas, através das aplicações Blue Print actuais, e compreenderão o seguinte;

ADG03097 - Kit de Embraiagem (Volante de motor simples) - inclui o Disco, Prato e Rolamento.

ADG03501 - Volante de motor simples

ADG03098 - Kit de Conversão do Volante de motor Bi-massa para Volante de motor simples - Inclui o Kit da embraiagem, o volante de motor, 6 parafusos do prato de embraiagem e 8 parafusos de retenção do volante de motor.

Atenção:

- Toda a mudança de especificação de um veículo ainda dentro do período de garantia do fabricante DEVE ter autorização prévia da Hyundai (ou a cobertura da garantia pode ser invalidada)
- Todas as causas de falha prematura da embraiagem devem ser investigadas antes de se considerar a possibilidade da conversão do volante de motor bi-massa para volante de motor simples.
- O proprietário do veículo deve ser correctamente informado e as devidas autorizações obtidas, antes da mudança de especificação da embraiagem do veículo.
- A opção do software actualizado do ECM deve ser levada em consideração, e está disponível somente na Hyundai.
- O boletim Hyundai está disponível para os revendedores Hyundai como TSB2577, número 3-41-P13-SM datado de 2 de Abril de 2004 (sujeito a mudanças pela Hyundai).



Renúncia: Quaisquer sugestões técnicas são dadas de boa fé. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recomenda sempre que a manutenção e o diagnóstico do veículo sejam apenas efetuados por pessoas com experiência adequada e que utilizem ferramentas apropriadas de modo seguro num ambiente de oficina. A Ferdinand Bilstein UK Ltd. e os seus clientes não podem ser responsabilizados pela exatidão ou interpretação errada das sugestões técnicas acima. As imagens apresentadas são exclusivamente para efeitos ilustrativos e podem não representar os produtos ou veículos descritos.

www.blue-print.com/pt

Blue Print é uma marca do bilstein group