

Blue Print


AD07R1785, AD07R2264




geschikt voor:

Honda Accord CN1/CN2 2003>08; CR-V RD9/RE6 2005>08; FR-V BE5 2005>08

NL



Origineel riemverloop met 2264mm- riem



Gewijzigd riemverloop met verwijderde ombuigrol en met 1785mm-riem

Multi V-riem

Probleem

Zoemende of klepperende geluiden in de motor, die erger worden naarmate het toerental verhoogt.

Reden

Hoge last op de generatorriemschijf, wat vroegtijdige slijtage van het generatorlager veroorzaakt.

Oplossing

De opstelling, het verloop en de lengte van de multi V-riem werden gewijzigd om de belasting op het generatorlager te verminderen.

De wijziging houdt in : het verwijderen van de ombuigrol en het vervangen van de originele 2264mm-riem door een kortere 1785mm-riem met gewijzigd verloop, zoals getoond wordt in bovenstaand diagram.

Bij het demonteren van de multi V-riem wordt aangeraden de riemschijf te draaien en zo het generatorlager te controleren op stroefheid en lawaai. Indien nodig moet de generator worden vervangen.

Meer technische informatie kan u vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com