

Blue Print ADC45357

Aplicações:

Mitsubishi Colt (VI) 2004 > 2013, SMART Forfour 1 (454) 2003 > 2008



PT

Tubo de travão

Problema

Após acionar o travão de mão, a pinça do travão tende a ficar bloqueada, demorando 5 a 10 minutos até soltar.

Este problema pode afetar um dos lados ou os dois lados simultaneamente.

Causa

O tubo de travão expande internamente, resultando num bloqueio parcial.

Isto limita o fluxo do líquido de travões para a pinça de travão, e desta forma, interrompendo o funcionamento do sistema de travagem.

Solução

Após inspecionar, a pinça de travão bloqueada fica imediatamente livre após a abertura do sangrador.

Como resultado, a pinça de travão, as pastilhas e o mecanismo do travão de mão, deverão agora funcionar corretamente.

Substitua o tubo de travão (ou tubos) e purgue o sistema de travagem, utilizando o líquido para travões DOT 4 adequado. Após a substituição do tubo (ou tubos) deverá ser efetuado um teste ao sistema de travagem, de forma a verificar o correto funcionamento.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com