

Blue Print ADH242101

Aplicações:

Honda Civic FC1, FC9, FC8, FK6, FK7, FK8 e FK9 com travão de estacionamento eletrónico



PT

Jogo de Pastilhas de Travão para o eixo traseiro

Problema

O travão do eixo traseiro falha após a substituição das pastilhas, ou qualquer outra intervenção que envolva a remoção da pinça de travão.

Extensão excessiva do pistão da pinça travão, identificada através dos códigos de avaria C1110-96 (Avaria do atuador do travão de estacionamento elétrico direito) e/ ou C1111-96 (Avaria do atuador do travão de estacionamento elétrico esquerdo). Note por favor que, caso o pistão tenha excedido o seu curso, a pinça terá de ser substituída.

Danos na instalação elétrica ou no conector.

Causa

O procedimento correto de reparação não foi tido em conta, levando à falha do sistema de travagem traseiro, que pode ser identificada pelos danos na pinça de travão ou no conector elétrico.

Solução

Antes de remover a pinça de travão, deve ser ativado o modo "Manutenção das pastilhas de travão", utilizando uma ferramenta de diagnóstico adequada. De seguida, a instalação elétrica deve ser desconectada de forma a prevenir qualquer acidente ou dano durante a intervenção.

Após os procedimentos acima descritos, garanta que a pinça de travão está instalada corretamente, incluindo todas as fixações e instalação elétrica, antes de reiniciar o sistema de travagem ou utilizar o travão de estacionamento.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com