

Blue Print

ADN12352, ADR162314



Adattabile per:

Nissan Qashqai 2013 > modello (J11), X-Trail 2014 > (T32)

Motore: K9K, R9M

IT




Fig. 1 ADN12352




Fig. 2 ADR162314

Filtro carburante

Problema

Sul display del cruscotto si accende la spia di presenza di acqua nel gasolio dopo che è stato sostituito il filtro carburante.

Causa

Durante la manutenzione è stato montato sul veicolo un filtro non appropriato. Ciò è dovuto a un cambio di specifiche con il sensore riscaldatore gasolio/presenza acqua installato nel filtro. Il problema riguarda i modelli Qashqai costruiti da agosto 2014 e nei modelli X-Trail costruiti da dicembre 2014.

Soluzione

Il filtro del carburante appropriato per i modelli Qashqai costruiti prima di agosto 2014 e per i modelli X-Trail costruiti prima di dicembre 2014 può essere identificato da un sensore di riscaldamento carburante/presenza acqua di **colore nero** integrato all'interno del filtro (Fig. 1).

Il filtro del carburante appropriato per i modelli Qashqai costruiti dopo agosto 2014 e per i modelli X-Trail costruiti dopo dicembre 2014 può essere identificato da un sensore di riscaldamento carburante/presenza acqua di **colore bianco** integrato all'interno del filtro (Fig. 2).

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com