


**PI 1857**

 ¡Sólo para personal especializado!  
 1/1

# PRODUCT INFORMATION

## PISTONES Y BIELAS PARA MOTORES 1.8 TFSI Y TSI


Fabricante	Código de motor	Año de construcción	N.º de ref. de pistón	N.º de ref. de biela
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAA/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

Los pistones en los motores 1.8 TFSI y TSI se han modificado de serie. Los nuevos pistones están equipados con segmentos rascadores de aceite mejorados de tres piezas y un perno DLC. Dado que en el marco de la modificación también se ha cambiado el diámetro de los pernos de pistón de 21 mm a 23 mm, deben renovarse las bielas al sustituir los pistones.

Motorservice pone a disposición desde ahora los pistones y las bielas adecuados en el mercado posventa. Las bielas se ofrecen como juego de segmentos del motor (4 unidades), ya que sus pesos están armonizados exactamente entre sí.

### ATENCIÓN

Para evitar desequilibrios debidos a los diferentes pesos de los componentes, Motorservice recomienda sustituir siempre completamente los pistones y las bielas de un motor.


**BIELA 50 009 180**
**PISTÓN 41 197 600**