


PI 1857

 Numai pentru personalul de specialitate!
 1/1

PRODUCT INFORMATION

PISTOANE ȘI BIELE PENTRU MOTOARE DE 1.8 TFSI ȘI TSI


Producător	Cod motor	An fabricație	Cod referință piston	Cod referință bielă
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAA/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

În serie s-au modificat pistoanele la motoarele de 1.8 TFSI și TSI. Noile pistoane sunt dotate cu segmente de ungere din trei componente optimizate și cu un bolț DLC. Deoarece la modificare s-a modificat și bolțul de piston de la 21 mm la 23 mm, la înlocuirea pistoanelor trebuie înlocuită și bielă.

Motorservice pune acum la dispoziție pistoane și bielev adecvate pentru piața post-vânzare. Bielele se oferă sub formă de set pentru motor (4 bucăți), deoarece greutatele lor trebuie acordate reciproc cu precizie.

ATENȚIE

Pentru a evita dezechilibrări din cauza greutăților diferite ale componentelor, Motorservice recomandă înlocuirea completă a pistoanelor și bielev unui motor.


BIELĂ 50 009 180
PISTON 41 197 600