



SERVICE INFO – LuK 0008



Rozlišení čísel podvozku

u Mercedes-Benz Sprinter

Výrobce:	Mercedes-Benz
Model:	Sprinter BM 90#.6##
Podvozek č.:	→ R 636764 R 636765 → A 901274 →
LuK-AS č.:	415 0239 10 (OM611) 415 0243 10 (OM612)
OE čísla:	611 030 2005 612 030 0705 612 030 1005



Obrázek 1: 415 0151 10
(stará verze DMF)



Obrázek 2: 415 0239 10
(nová verze DMF)

Před výměnou spojky je proto nutné překontrolovat, která verze dvoumotového setrvačnicku je na vozidle namontována. Jednoznačné přiřazení podle roku výroby není možné, protože vozidla -> 03/2004 s vyšším kilometrovým пробěhem již mohou mít vyměněný dvoumotový setrvačnick za „nové“ provedení.

V rámci technického vývoje se pro Mercedes-Benz Sprinter od března 2004 používá nová optimalizovaná spojka se zlepšeným přenosem tepla. Vzhledem ke geometrickým odlišnostem od „staré“ spojky je nutné dbát na několik důležitých bodů.

„Stará“ spojka se nesmí montovat na dvoumotový setrvačnick 415 0239 10!

Kombinace „nového“ dvoumotového setrvačnicku a „staré“ spojky způsobí při prvním vyšlápnutí spojky úplné uvolnění automatického nastavování. V tomto stavu spojky nemá vozidlo žádný tah!

Originálně montovaný dvoumotový setrvačnick

Již se nedodává!

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 1, šipka nahoře) k třecí ploše (obrázek 1, šipka dole) je 7,8 mm.

Ve spojení se „starým“ dvoumotovým setrvačnickem je možné použít pouze následující sady RepSet:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Modifikovaný dvoumotový setrvačnick

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 2, šipka nahoře) k třecí ploše (obrázek 2, šipka dole) je 11,8 mm.

Ve spojení s „novým“ dvoumotovým setrvačnickem je možné použít pouze následující sady RepSet:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Přestavba vozidel è 03/2004 na „novou“ verzi spojky je všeobecně možná, přitom je nutné použít v závislosti na motoru odpovídající dvoumotový setrvačnick.

Centrální vypínací ložisko 510 0035 10 popř. 510 0034 10 je možné montovat i nadále.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT