



SERVICE INFO – LuK 0010



Montážní pokyny

k dvoumotovému setrvačnicku (DMF) 415 0250 10

Výrobci: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modely:

Audi	A3 (8P)
Seat	Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
Skoda	Octavia (1Z)
Volkswagen	Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Motor: 1.9 TDI

LuK-AS-č.: 415 0250 10

OE čísla: 03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E



Obrázek 1: LuK DMF



Obrázek 2: Sachs DMF



Obrázek 3: LuK DMF



Obrázek 4: Sachs DMF

Pokyny:

Z výroby mohou být u výše uvedených modelů montovány dvoumotové setrvačnický LuK nebo Sachs.

Dvoumotový setrvačnický LuK je možné identifikovat podle prohlubně (obrázek 3, šipka) na primárním setrvačnicku.

Primární setrvačnický dvoumotového setrvačnicku Sachs nemá prohlubeň.

Přestavba dvoumotového setrvačnicku z verze Sachs na verzi LuK a obráceně je možná. Je však nutné použít příslušné spojky LuK popř. spojky Sachs.

RepSet:

LuK DMF	623 3094 00
Sachs DMF	623 3209 00

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

LuK 0010