



SERVICE INFO – LuK 0017

גלגל תנופה כפול Luk RepSet – פתרון התיקון המעשי השלם עבורך



איור 1: ערכת תיקון מסוג RepSet DMF

בשימוש בסט זה נמנעת בעיות הנגרמות מחוסר התאמה בין החלקים הנובעת מערבוב חלקי מצמד שונים המגיעים מספקים שונים. בנוסף לכך, הסט מבטיח כי רק חלקים אשר הותאמו במשנה זהירות אחד לשני בהתאמה מדוייקת יותקנו יחד.

- ערכת תיקון מסוג RepSet DMF זו מציעה ביצוע תיקון עם היתרונות להלן:
- שירות אופטימלי תודות לסנכרון מלא ומדוייק בין החלקים המגיעים מספק יחיד.
 - פתרון לתקלות טכניות הידועות אצל כמה יצרני רכב שונים.

יצרן: אאודי, קרייזלר, פורד, סיאט, סקודה, סמארט (MMC) טויוטה, פולקסווגן
דגם: מספר דגמים
מק"ט: 600 0017 00 עד 600 0001 00

באמצעות ה- Luk RepSet וסט התיקון מסוג ה- LuK RepSetPro repair kits בתוספת סט ה- RepSet DMF (גלגל תנופה כפול כולל מצמד) הם משלימים את השלישיה.

פתרונות התיקון המלא החדשים כוללים את כל הרכיבים אשר נדרשים בכדי לבצע את תיקון המצמד המקצועי ביותר. תכולתם של כל הסטים הללו כוללת בתוכה את פלטת הנשיאה של המצמד, פלטת הלחץ, גלגל תנופה כפול מסה, מיסב שחרור או ממשאבה משנית הכוללת מיסב, שרוול מוביל המיסב (מסופק בערכה במידה והוא חלק ממגוון המוצרים של שפּלר אוטומוטיב אפטרמרקט) וההברגים הנדרשים לצורך הידוק גלגל התנופה כפול המסה אל גל הארכובה.

גירסא נוספת של סט גלגל תנופה כפול מסה RepSet DMF כוללת בתוכה מצמד ונקראת Dualmass Flywheel Clutch (DFC), זוהי יחידה המורכבת במפעל הכוללת כבר בתוכה בנוסף לגלגל התנופה גם דיסק מצמד, פלטת לחץ וכן מיסב שחרור או ממשאבה משנית הכוללת מיסב מסוג CSC.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

LuK 0017

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT