



SERVICE INFO – LuK 0019



Montážní pokyny

k dvoumotovému setrvačnicku 415 0231 10 a sadě RepSet 623 3092 00 popř. 623 3092 10

Výrobci: Audi, Škoda, VW
 Modely:
 Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
 Škoda: Superb (3U4)
 VW: Passat (3B3, 3B6)

Motor: 1.9 TDI

Objednací č.:
 415 0231 10 (DMF)
 623 3092 00 (RepSet)
 623 3092 10 (RepSet)
 600 0015 00 (RepSet DMF)



Obrázek 1: LuK DMF



Obrázek 3: Sachs DMF



Obrázek 2: LuK DMF



Obrázek 4: Sachs DMF

Aby byla při výměně spojky (bez výměny setrvačnicku) přiřazena správná spojka, je nutné identifikovat typ setrvačnicku, který je namontován.

Rozdíly lze zjistit pohledem na zadní stranu dvoumotového setrvačnicku DMF (to je možné otvorem ze strany motoru ve směru na zadní stranu DMF).

U varianty LuK je na rozdíl od varianty Sachs vidět hranu (šipka) (viz obrázek 2).

Pokud se předpokládá oprava se setrvačnickem, lze provést přestavbu z verze Sachs na verzi LuK. V tomto případě je nutné dbát na to, aby se použila spojka s obj. č. 623 3092 00 popř. 623 3092 10.

Ještě jednodušší je to při použití sady RepSet DMF (objednací č.: 600 0015 00), která obsahuje veškeré komponenty pro profesionální výměnu spojky s dvoumotovým setrvačnickem. Sada obsahuje dvoumotový setrvačnick, přítlačný kotouč spojky, spojkovou lamelu, vypínací ložisko a potřebné upevňovací šrouby.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
 Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT