



## SERVICE INFO – LuK 0019



# Kaksoismassavauhtipyörän 415 0231 10 ja Repset 623 0392 00 sekä 623 3092 10 kytkimien asennusohjeet

Autonvalmistajat:	Audi, Škoda, VW
Mallit:	
Audi:	A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
Škoda:	Superb (3U4)
VW:	Passat (3B3, 3B6)
Mootorit:	1.9 TDI
Tuotenumero:	415 0231 10 (DMF) 623 3092 00 (RepSet) 623 3092 10 (RepSet) 600 0015 00 (RepSet DMF)



Kuva 1: LuK DMF



Kuva 3: Sachs DMF



Kuva 2: LuK DMF



Kuva 4: Sachs DMF

Jos on tarpeen vaihtaa kytkin vaihtamatta samalla kaksoismassavauhtipyörää, on tärkeää tietää millainen vauhtipyörä autossa on. Tämän tiedon perusteella valitaan oikea LuK Repset.

Ennen kytkimen vaihtoa on varmistettava kaksoismassavauhtipyörän tyyppi (valmistaja). Vauhtipyörän moottorin puolella ero näkyy reunan erilaisesta profiilista (ks. kuva 2). Vauhtipyörästä riippuen tarjolla on kaksi eri kytkinmallia (ks. yllä).

Mikäli myös kaksoismassavauhtipyörä vaihdetaan, voidaan Sachsin valmistama vauhtipyörä korvata LuK-versiolla. Yleissääntönä on että kytkin ja vauhtipyörä ovat samalta valmistajalta jolloin niiden toimivuus yhdessä on testattu.

Yksinkertainen ratkaisu on korvata kaikki osat uusilla ja käyttää LuK RepsetDMF (tilausnro: 600 0015 00), se sisältää kaikki kytkimen ja kaksoismassavauhtipyörän ammattimaisen korjaukseen tarvittavat komponentit. Sarjaan kuuluu kaksoismassavauhtipyörä, kytkimen painelevy, kytkinlamelli, painelaakeri ja tarvittavat kiinnitysruuvit.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!