

SERVICE-INFO



Upute za ugradnju zamašnjaka podjeljene mase (DMF) Kat.Br. 415 0231 10 i seta za popravak spojke Repseta Kat. Br. 623 3092 00 i 623 3092 10

Proizvođači vozila:

Audi, Škoda, VW

Modeli:

Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)

Škoda: Superb (3U4)

VW: Passat (3B3, 3B6)

Motor:

1.9 TDI

Kat. Br:

415 0231 10 (DMF)
623 3092 00 (RepSet)
623 3092 10 (RepSet)
600 0015 00 (RepSet)



Slika 1: LuK-DMF



Slika 3: Sachs-DMF



Slika 2: LuK-DMF



Slika 4: Sachs-DMF

Da biste bili sigurni da ste pridružili pravilnu spojku prilikom popravka spojke (a bez mjenjanja zamašnjaka), obratite pažnju na to koji je zamašnjak montiran.

Možete primjetiti razliku ako pogledate zadnju stranu zamašnjaka podjeljene mase (DMF), a to je moguće pogledom kroz otvor na motornoj strani u smjeru zadnje strane DMF-a.

Različito Sachsovoj izvedbi, jedan rub (vidi strelicu na slici br. 2) je vidljiv kod LuK izvedbe.

Ukoliko popravak uključuje i zamjenu zamašnjaka, postoji posebna LuK pregradnja kojom se mora zamijeniti Sachs izvedba.

U tom slučaju, imajte na umu da se mora upotrijebiti odgovarajuća spojka sa kat. brojem **623 3092 00** ili sa kat. Br. **623 3092 10**.

Još je jednostavnije kod upotrebe seta za popravak zamašnjaka podjeljene mase DMF RepSet (Kt. br. **600 0015 00**) koji sadrži sve komponente koje su vam potrebne

za profesionalnu zamjenu zamašnjaka podjeljene mase (DMF) i spojke.

Ovaj set uključuje zamašnjak podjeljene mase (DMF), potisnu ploču spojke, lamelu spojke, radni cilindar i sve potrebne vijke za ugradnju.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 10.2007

LuK 0019

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel.: +385 1 3701 944

aftermarket.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

