

# SERVICE-INFO



## Napotek za vgradnjo ZMS 415 0231 10 in garniture za popravilo sklopke 623 3092 00 oz. 623 3092 10

### Proizvajalec vozil:

Audi, Škoda, VW

### Model:

**Audi:** A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)

**Škoda:** Superb (3U4)

**VW:** Passat (3B3, 3B6)

### Motor:

1.9 TDI

### Katal. št.:

415 0231 10 (DMF)

623 3092 00 (RepSet)

623 3092 10 (RepSet)

600 0015 00 (RepSet DMF)



Slika 1: LuK-DMF



Slika 3: Sachs-DMF



Slika 2: LuK-DMF



Slika 4: Sachs-DMF

Da boste pri popravilu sklopke (brez menjave vztrajnika) uporabiti ustrezno sklopko, morate paziti na to, kateri vztrajnik je vgrajen.

Razlike lahko ugotovite na hrbtni strani ZMS (pogledate lahko skozi odprtino na motorni strani v smeri hrbtni strani ZMS). Pri različici LuK je v nasprotju od različice Sachs viden rob (puščica) (glej **slika 2**).

Če je predvideno popravilo z vztrajnikom, je mogoča predelava z različice Sachs na različico LuK.

V tem primeru pazite, da boste uporabili ustrezno sklopko s katal. št. **623 3092 00** oz. **623 3092 10**.

Še bolj enostavno gre z uporabo garniture za popravilo RepSet DMF (katal. št.: **600 0015 00**), ki vsebuje vse komponente za profesionalno menjavo ZMS in sklopke.

Garnitura vsebuje dvomasni vztrajnik, tlačno ploščo sklopke, lamelo sklopke, izklopni ležaj in vse potrebne pritrditvene vijake.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ali v RepXpert na naslovu **www.RepXpert.com**.

Stanje 08.2009

**LuK 0019**

Tehnične spremembe pridržane

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

