



SERVICE INFO – LuK 0019



Рекомендації щодо встановлення

Двомасовий маховик 415 0231 10 і RepSet 623 3092 00, а також 623 3092 10

Виробники: Audi, Škoda, VW
 Моделі:
 Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
 Škoda: Superb (3U4)
 VW: Passat (3B3, 3B6)

Двигун: 1.9 TDI

Артикульні номери: 415 0231 10 (двомасовий маховик)
 623 3092 00 (RepSet)
 623 3092 10 (RepSet)
 600 0015 00 (RepSet DMF)

Щоб правильно підібрати та відремонтувати зчеплення (без заміни маховика), необхідно дізнатися яка модель маховика встановлена на автомобілі.

Визначити відмінність моделі можна, подивившись на зворотний бік двомасового маховика (це можна зробити через отвір з боку двигуна в напрямку зворотного боку двомасового маховика).

На двомасовому маховику LuK можна побачити кромку (показано стрілкою, див. зображення 2), на відміну від моделі маховика Sachs.

Якщо ремонт передбачає заміну маховика, можна замінити маховик Sachs на модель LuK.
 У такому разі, необхідно забезпечити використання відповідного зчеплення, що має артикульний номер 623 3092 00 або 623 3092 10.



Зображення 1: Двомасовий маховик LuK



Зображення 2: Двомасовий маховик Sachs



Зображення 2: Двомасовий маховик LuK



Зображення 4: Двомасовий маховик Sachs

Ще простіше використовувати ремкомплект RepSet DMF (артикульний номер 600 0015 00), до якого входять всі компоненти, необхідні для професійної заміни двомасового маховика і зчеплення.

У комплект входять двомасовий маховик, кошик зчеплення, диск зчеплення, витискний підшипник, а також всі необхідні для кріплення гвинти.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0019