



SERVICE INFO – LuK 0027



Monteringsvejledning for de centrale frigørelsesmekanismer (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Bilernes
producenter: Dacia, Nissan, Renault

Modeller:
Dacia: Duster, Logan, Logan Express,
Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence,
Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II,
Megane II, Megane III, Modus, Scénic II,
Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motorer:
Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi,
1.6
Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo,
1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V,
1.9 dCi, 2.0 16V

Best. nr.: 510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10


Ved de ovennævnte modeller monteres der diverse
specifikationer af centrale frigørelsesmekanismer. Forskellen
gælder især diameteren af hydrauliske forbindelser.

Ved udskiftning skal man især passe på, at diametrene på de
hydrauliske forbindelser af den gamle og nye komponent er
identiske. Montering af den centrale frigørelsesmekanisme
med en fejlrant hydrauliskforbindelse vil resultere
i systemets utæthed og funktionsfejl.


Bemærk:

Til den rigtige tildeling af den centrale
frigørelsesmekanisme er det i enkelte tilfælde kun muligt
at lave en direkte sammenligning af et gammelt og et ny
komponent!


De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener
kun til sammenligningsformål.




Billede 1:
LuK CSC 510 0090 10
Hydraulisk tilslutning
12,2 mm



Billede 2:
LuK CSC 510 0097 10
Hydraulisk tilslutning
13,3 mm



Billede 3:
LuK CSC 510 0098 10
Hydraulisk tilslutning
11,7 mm



Billede 4:
LuK CSC 510 0137 10
Hydraulisk tilslutning
12,2 mm

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

LuK 0027