



SERVICE INFO – LuK 0027



Központi kinyomó (CSC) szerelési utasítása

510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Gyártók: Dacia, Nissan, Renault

Modellek:


Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
 Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
 Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motorok:


Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
 Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6
 Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Cikksz.:


510 0090 10
 510 0097 10
 510 0098 10
 510 0137 10




1. ábra:
LuK CSC 510 0090 10
Hidraulikacsatlakozás
12,2 mm



2. ábra:
LuK CSC 510 0097 10
Hidraulikacsatlakozás
13,3 mm



3. ábra:
LuK CSC 510 0098 10
Hidraulikacsatlakozás
11,7 mm



4. ábra:
LuK CSC 510 0137 10
Hidraulikacsatlakozás
12,2 mm

A fent említett modelleknél a központi kinyomó különböző kiviteleit szerelték be. Ez alapvetően a hidraulikacsatlakozás átmérőjében különbözik.

Csere esetén feltétlenül ügyeljen arra, hogy a régi és az új hidraulikacsatlakozások átmérőben egyezzenek. A központi kinyomó beszerelése rossz hidraulikus csatlakozással tömítetlenséghez és a rendszer meghibásodásához vezet.

Útmutatás:

Egyedi esetekben a központi kinyomó helyes hozzárendelése csak a régi és az új alkatrész közvetlen összehasonlításával lehetséges!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>