




## SERVICE INFO – LuK 0027




### Monteringsanvisninger for konsentrisk slavesylinder (CSC)

510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10


Produsent:	Dacia, Nissan, Renault
Modeller:	
Dacia:	Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
Nissan:	Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo
Motorer:	
Dacia:	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
Nissan:	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6
Renault:	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V
Artikkel nr.:	510 0090 10 510 0097 10 510 0098 10 510 0137 10




Figur 1:  
LuK CSC 510 0090 10  
hydraulisk tilkobling  
12.2 mm



Figur 2:  
LuK CSC 510 0097 10  
hydraulisk tilkobling  
13.3 mm



Figur 3:  
LuK CSC 510 0098 10  
hydraulisk tilkobling  
11.7 mm



Figur 4:  
LuK CSC 510 0137 10  
hydraulisk tilkobling  
12.2 mm

Ulike CSC-versjoner er montert på modellene ovenfor. Hovedforskjellen mellom dem er diameteren i hydraulikkoblingen.

Når de byttes ut, må man derfor alltid sørge for at diameteren på hydraulikkoblingene på de gamle og nye delene korresponderer. Hvis en CSC med feil hydraulikkobling blir montert, vil dette forårsake lekkasjer og systemfeil.

#### Henstilling:

I enkelte tilfeller er det kun mulig å velge korrekt CSC ved å sammenligne direkte den gamle og nye delen!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

Bilprodusentens reservedelsnumre er kun for sammenligningsformål.

www.rexpert.com  
https://aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER  
REXPERT

LuK 0027