



## SERVICE INFO – LuK 0027



# Instrucțiuni de montare a cilindrului receptor concentric (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Producători:	Dacia, Nissan, Renault
Modele:	
Dacia:	Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
Nissan:	Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo
Motorizare:	
Dacia:	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
Nissan:	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6
Renault:	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V
Nr. identificare piesă:	510 0090 10 510 0097 10 510 0098 10 510 0137 10




Fig. 1:  
Conexiune hidrolică  
LuK CSC 510 0090 10 de  
12,2 mm




Fig. 2:  
Conexiune hidrolică  
LuK CSC 510 0097 10 de  
13,3 mm




Fig. 3:  
Conexiune hidrolică  
LuK CSC 510 0098 10 de  
11,7 mm




Fig. 4:  
Conexiune hidrolică  
LuK CSC 510 0137 10 de  
12,2 mm

Modelele menționate mai sus sunt dotate cu diferite versiuni de CSC. Diferența majoră este diametrul conexiunii hidrolice.

În cazul înlocuirii acestora, asigurați-vă că diametrele conexiunilor hidrolice se potrivesc. Montarea unui CSC (Cilindru receptor concentric) cu o conexiune hidrolică greșită va cauza scurgeri și defectarea sistemului.

### Notă:

În cazuri particulare, alegerea modelului CSC potrivit se face prin compararea piesei vechi cu cea nouă!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REPXP**ERT