



SERVICE INFO – LuK 0036



Optické rozdíly

u LuK DMF 415 0388 10

Výrobce:	Ford
Model:	Transit
Rok výroby:	2004–
Motor:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Obrázek 1: LuK DMF 415 0388 10 s kluzným ložiskem (vlevo) a s kuličkovým ložiskem (vpravo) v porovnání

V rámci trvalého dalšího vývoje našich produktů bylo změněno provedení ložiska dvoumotového setrvačnicku (DMF) 415 0388 10 z kluzného ložiska na kuličkové ložisko.

V přechodové fázi se může stát, že budou dodávány jak dvoumotové setrvačnický (DMF) s kluzným ložiskem, tak s kuličkovým ložiskem.

Obě provedení dvoumotových setrvačnicků lze i přes rozdílné provedení používat bez omezení pro vozidla udaná v katalogu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0036