



SERVICE INFO – LuK 0036



Ulkonäölliset erot LuK DMF 415 0388 10

Autonvalmistajat:	Ford
Malli:	Transit
Valmistusvuosi:	2004–
Moottorit:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Kuva 1: LuK ZMS 415 0388 10 liukulaakerilla (vasemmalla) ja kuulalaakerilla (oikealla) vertailussa

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa muutettiin kaksoismassavauhtipyörän (DMF) 415 0388 10 laakerin tyyppi kuulalaakerista liukulaakeriin.

Ylimenovaiheessa on mahdollista, että toimituksissa on sekä liukulaakerilla, että kuulalaakerilla varustettuja kaksoismassavauhtipyöriä (DMF).

Kaksoismassavauhtipyörien molempia malleja voi niiden eroista huolimatta käyttää rajoituksetta luettelossa esitetyissä autoissa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!