



SERVICE INFO – LuK 0036

שוני ויזואלי

בגלגל תנופה כפול מסה של LuK מק"ט – 10 0388 415



איור 1: השוואה בין דגמי גלגל תנופה של LuK מק"ט – 10 0388 415 בעל מיסבי החלקה (שמאל) לבין מיסבים כדוריים (ימין)

דגם:	פורד טרנזיט
שנת ייצור:	2004 –
מנוע:	2,4 TDCi
LuK גלגל תנופה כפול:	10 0388 415

למרות שמדובר בתכנון ועיצוב שונים, ניתן להשתמש בשני גלגלי התנופה כפולי המסה בצורה אוניבסלית בהתאם לפירוט הדגמים המתאימים המצויין בקטלוג.

כחלק מן המאמצים שלנו לשפר את המוצרים שלנו, תכנון המיסב עבור גלגל תנופה כפול מסה מק"ט – 10 0388 415 עבר שינוי והכנסו בו מיסבי החלקה מסוג בוקסה במקומם של המיסבים הכדוריים המוכרים לנו עד עכשיו.

במהלך תקופת המעבר, ניתן יהיה לקבל בעת רכישת גלגל תנופה כפול מסה זה עם שני סוגי המיסבים, גם המיסב הכדורי הישן וגם מיסבי החלקה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!