



SERVICE INFO – LuK 0038



Bolțurile de fixare a cutiei de viteze din aluminiu sunt pentru vehiculele BMW cu carcasa cutiei de viteze din magneziu

Producător: BMW
 Modele: E6#, E8#, E9#, F1#
 Kit bolțuri,
 Nr. OE: 23 00 0 392 607



Fig. 1: Kitul de bolțuri din aluminiu al producătorului vehiculului (OE nr.: 23 00 0 392 607)

La modelele menționate mai sus, blocul motor și carcasa cutiei de viteze sunt făcute din aliaj metalic ușor. Pentru a preveni coroziunea electrochimică, cutia de viteze este fixată de motor cu ajutorul unor bolțuri din aluminiu. Aceste bolțuri trebuie înlocuite după demontare.

Din acest motiv, trebuie folosit întotdeauna un kit nou de bolțuri de la producătorul vehiculului, când se înlocuiește ambreiajul și/sau volantul cu masă dublă (DMF).

Bolțurile de aluminiu pot fi identificate prin următoarele caracteristici:

- nemagnetice
- mult mai ușoare decât un bolț din oțel de aceleași dimensiuni
- fața anterioară este vopsită albastru
- capul bolțului este marcat AL

Respectați cuplul și unghiul de rotație pentru bolțurile de aluminiu.

Nu folosiți bolțuri de oțel.

Nerespectarea acestei prevederi va duce la defectarea gravă a cutiei de viteze manuale!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

LuK 0038