



SERVICE INFO – LuK 0042



LuK RepSet 626 3077 00

Для надійної силової передачі при інтенсивному навантаженні

Виробники:	Nissan
Моделі:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Рік випуску:	2005 - 2009
Двигун:	YD25DDTi



Зображення 1: Комплект LuK RepSet 626 3077 00 зі зчепленням з автоматичним регулювання робочого зазору

У наведених вище автомобілях існує ймовірність того, що у деяких випадках крутний момент двигуна не буде повністю передаватися на КПП. В основному, це трапляється під час екстремальних навантажень, наприклад, під час їзди по бездоріжжю або їзди з причепом. В таких випадках високий рівень теплового навантаження впливає на зчеплення і на двомасовий маховик. Це навантаження призводить до передчасного зносу і, в окремих випадках, до несправностей механізму силової передачі.

Для усунення цієї несправності автовиробник пропонує різні ремонтні рішення, в залежності від характеристик їзди. Наприклад, оновлення програмного забезпечення блока керування двигуном. Однак усі заходи можуть вплинути на характеристики комфорту їзди.

Компанія Schaeffler Automotive Aftermarket розробила новий комплект зчеплення LuK RepSet спеціально для цих автомобілів, щоб забезпечити надійну та комфортну силову передачу за будь-яких експлуатаційних умов.

Цей комплект відрізняється від оригінального обладнання тим, що до нього входить зчеплення збільшеного діаметра з автоматичним регулювання робочого зазору. Завдяки вищому передавальному крутному моменту, він більше підходить для використання в автомобілях класу «SUV».

Комплект LuK RepSet 626 3077 00 необхідно поєднувати з встановленим з заводу двомасовим маховиком або з двомасовим маховиком LuK (арт. номер 415 0363 11). Версія програмного забезпечення блока керування двигуном може залишатися незмінною для обидвох ремонтних рішень.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0042