

## Service-Info



# Tweedelig vliegwiel van LuK 415 0388 10

## Gewijzigde impulsring

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Fabrikant:                   | Ford        |
| Model:                       | Transit     |
| Bouwjaar:                    | 2004 -      |
| Motor:                       | 2,4 TDCi    |
| Tweedelig vliegwiel van LuK: | 415 0388 10 |



Fig. 1: Bestaande uitvoering impulsring




Fig. 2: Nieuwe uitvoering impulsring

In het kader van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten zijn de impulsring voor de registratie van het motortoerental en de lagering van het tweedelig vliegwiel 415 0388 10 gewijzigd.

De impulsring van de nieuwe generatie onderscheidt zich van de bestaande uitvoering door een geringere materiaaldikte en een andere tandvorm. Bovendien kon, door de toepassing van een kogellager in plaats van een glijlager, de levensduur van het tweedelig vliegwiel worden verlengd.

Ondanks de verschillende vormgeving kunnen beide uitvoeringen van het tweedelig vliegwiel zonder beperkingen worden gebruikt voor de in de catalogi vermelde voertuigen.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) of [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).