



SERVICE INFO – LuK 0057



LuK RepSet 620 3268 00

Přítlačný kotouč spojky se změněnou konstrukcí

Výrobci: Citroën, Peugeot

Modely:

Citroën:

C-ELYSEE, 11/12 -
 C2 (JM_), 09/03 -
 C3 I (FC_), 02/02 -
 C3 II, 11/09 -
 C3 Pluriel (HB_), 05/03 -
 C4 CACTUS, 09/14 -
 DS3, 11/09 -
 DS3 Cabriolet, 01/13 -
 NEMO skříň (AA_), 02/08 -
 NEMO Kombi, 04/09 -

Peugeot:

206 šikmá zád' (2A/C), 08/98 -
 206 stupňovitá zád', 03/07 -
 206 SW (2E/K), 07/02 -
 206+ (T3E), 01/09 -
 207 (WA_, WC_), 02/06 -
 207 CC (WD_), 02/07 -
 207 SW (WK_), 02/07 -
 208, 03/12 -
 301, 11/12 -
 1007 (KM_), 04/05 -
 2008, 03/13 -
 BIPPER (AA_), 02/08 -
 BIPPER Tepee, 04/08 -



Obrázek 1: Přítlačný kotouč spojky v LuK RepSet 620 3268 00

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů byl LuK RepSet 620 3121 00 nahrazen za LuK RepSet 620 3268 00. Přítlačný kotouč spojky tak získal nový vzhled.

Nejvýraznější rozdíl je v konstrukci přítlačného kotouče. Ten nyní není vyráběn litím a následným třískovým obráběním, ale je lisován z oceli. V důsledku toho odpadá ve výrobě třískové obrábění třecích ploch.

Přítlačný kotouč splňuje i přes takto změněnou konstrukci všechny technické specifikace a může se používat bez omezení. Montáž se provádí stejně jako u předchozího LuK RepSet.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
 Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT

LuK 0057