



SERVICE INFO – LuK 0059



LuK RepSet/DMF с модифициран фрикционен диск

Производител:	BMW
LuK RepSet:	624 3530 00 624 3535 00 624 3540 00
LuK RepSet DMF:	600 0230 00 600 0234 00 600 0296 00 600 0298 00

За настоящият списък направете справка в каталога

За различни двигатели на автомобилния производител, изброени по-горе, техническата конфигурация на фрикционния диск на съединителя беше променена през производствения период. В резултат на това има две различни версии на фрикционните дискове на съединителя, с които може да се сблъска сервизът.

Оригинален фрикционен диск на съединителя (снимка 1):

- Твърда връзка на главината
- Диаметър 240mm

Оптимизиран фрикционен диск на съединителя / резервна част (снимка 2):

- С демпфер на главината
- Диаметър 228mm или 240mm

Изброените по-горе LuK RepSet и LuK RepSet DMF съдържат само оптимизирани фрикционни дискове на съединителя. Те могат да заменят всички версии без ограничение. Монтирането на оптимизираната версия вместо оригиналната, дори може да подобри комфорта на шофиране на автомобила при потегляне от покой.

Фрикционните дискове на съединителя на LuK RepSet / DMF отговарят на всички технически спецификации и могат да се използват без ограничения в комбинация с нови маховици или с такива, които вече се използват.



Снимка 1: Фрикционен диск на съединителя с твърда връзка на главината (диаметър 240 мм)



Снимка 2: Фрикционен диск на съединителя с демпфер на главината (диаметър 228 мм или 240 мм)

Сълюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0059