




SERVICE INFO – LuK 0061



Бележки по монтажа

LuK DMF 415 0363 11

Производител:	Nissan
Модел:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Година на производство:	2005 - 2009
Двигател:	YD25DDTi
LuK DMF:	415 0363 11
LuK RepSet:	626 3077 00



Снимка 1: LuK DMF 415 0363 11

Моделите на Nissan Navara и Pathfinder, често са подложени на изключително тежки работни условия. Постоянно движение извън пътя или теглене на ремарке, може да причини преждевременно износване на съединителя и двумасовият маховик (DMF).

В процеса на ремонта, при необходимост от подмяна на DMF, Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва монтажа на LuK RepSet 626 3077 00. Преоразмереният съединител, който се съдържа в този комплект, осигурява предаването на по- висок въртящ момент в сравнение с монтираният в стандартното производство. По- този начин осигурява по- големи резерви при високо натоварване.

LuK RepSet 626 3077 00 може да се използва в комбинация със заводски монтираният DMF или с DMF от LuK 415 0363 11.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

LuK 0061

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT