




SERVICE INFO – LuK 0061



Рекомендації щодо встановлення

LuK DMF 415 0363 11

Виробник:	Nissan
Моделі:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Рік випуску:	2005 - 2009
Двигун:	YD25DDTi
LuK DMF:	415 0363 11
LuK RepSet:	626 3077 00



Зображення 1: LuK DMF 415 0363 11

Моделі автомобілів Nissan Navara і Pathfinder часто піддаються екстремальним навантаженням. Тривала їзда по бездоріжжю або з причепом може призвести до передчасного зносу зчеплення і двомасового маховика (DMF).

Якщо в ході ремонту необхідно замінити двомасовий маховик, компанія Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендує використовувати комплект LuK RepSet 626 3077 00. В цей комплект входить диск зчеплення зі збільшеним діаметром, який забезпечує кращу передачу крутного моменту, ніж диск зчеплення, який серійно встановлюється на заводі, що в свою чергу забезпечує резерв крутного моменту під час інтенсивного навантаження.

Комплект LuK RepSet 626 3077 00 можна поєднувати зі встановленим із заводу двомасовим маховиком або з двомасовим маховиком LuK 415 0363 11.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

LuK 0061

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT