



SERVICE INFO – LuK 0064



Slavcylindermekanismen 510 0088 10 och 510 0164 10

Olika storlek hos hydraulanslutningen

Tillverkare: Dacia
Nissan
Renault

Best. nr. LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Bild 1: Slavcylinder med små hydraulanslutningar

Olika storlekar på hydraulanslutningen till slavcylindern kan finnas monterade på fordon från ovan angivna tillverkare.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar två olika reparationsvarianter vid utbyte:

- Slavcylinder med liten anslutning (Bild 1) användes som originalutrustning vid tillverkningen. Beroende på fordon kan du byta ut den mot LuK best. nr.: 510 088 10 eller 510 0164 10
- En slavcylinder med stor anslutning (Bild 2) är ett resultat av tidigare reparationer, varvid fordonets hydraulanslutningar har ändrats. För montering av LuK best. nr.: 510 088 10 eller 510 0164 10 måste ombyggnad till den lilla anslutningen göras på fordonet och ev. måste en ny hydraulledning monteras



Bild 2: Slavcylinder med stor hydraulanslutning

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT