



## SERVICE INFO – LuK 0088



# Koncentrični hidraulički potisni ležaj 510 0180 10

## Upozorenje: Važna napomena!

S momentalnim početkom primjene, sva pojedinačna pakiranja LuK koncentričnog hidrauličkog potisnog ležaja kataložskog broja 510 0180 10 odsad se obilježavaju dodatnom upozoravajućom naljepnicom (slika 1).

Uz pomoć simboličkog prikaza, istaknuto upozorenje govori kako korištenje predmetnog LuK koncentričnog hidrauličkog potisnog ležaja nije dozvoljeno u kombinaciji sa spjkama drugih proizvođača.

Naime, rezultati izvještaja kontrole kvalitete s terena ukazuju na mogućnost pojave propuštanja i prijevremenog ispada funkcije potisnog mehanizma, u slučajevima kada se predmetni hidraulički potisni ležaj (slika 2) ugrađuje u kombinaciji sa spjkama drugih proizvođača.

Uzroci ispada funkcije i pojave propuštanja su značajne razlike u konstrukciji i preveliko odstupanje dozvoljenih tolerancija, u odnosu na konstrukciju i dozvoljene tolerancije Schaeffler komponenti. Zbog različitih izvedbi, u radnim uvjetima predmetnog potisnog ležaja u kombinaciji s komponentama drugih proizvođača, hidraulički se radni cilindar dovodi u područje graničnog opterećenja što može rezultirati propadanjem njegove klizne, ujedno i brtvene površine. Pritom dolazi do posljedičnog trošenja i habanja brtvenog prstena unutar hidrauličke komore te u konačnici do propuštanja radnog medija.

Kako bi se izbjegla mogućnost nastanka ovakve vrste kvarova, montaža gore navedenih LuK hidrauličkih potisnih ležajeva dozvoljena je samo u kombinaciji s LuK spjkama.

⚠ WARNING			
	No LuK + LuK CSC → 		
	LuK Clutch + LuK CSC → 		
	 → 		

Slika 1: Upozorenje: Važna napomena!



Slika 2: LuK koncentrični hidraulički potisni ležaj 510 0180 10

Prđržavajte se uputa proizvođača vozila!

**Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!**

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket

LuK 0088