



## LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



### Indicación para el montaje del volante motor bimasa de LuK

#### Tener en cuenta la conformidad de las marcas

Fabricantes de vehículos:

Fiat  
Mercedes  
Nissan  
Opel  
Renault  
Vauxhall

Modelos:

Fiat: Talento  
Mercedes: Vito, Vivaro  
Nissan: NV300  
Qashqai  
X-Trail  
Renault: Espace V  
Grand Scenic III & IV  
Megane III  
Scenic III & IV  
Traffic

N.º de artículo

415 0564 10  
415 0796 10  
415 1016 10



Fig. 1: Marcas de referencia del volante motor bimasa



Fig. 2: Marcas de referencia del cigüeñal

Los volantes motores bimasa mencionados anteriormente están equipados con anillos sensores que el control del motor utiliza para registrar la posición del cigüeñal. Durante el montaje, es necesario que las marcas de referencia del volante (sin orificio, fig. 1) y el cigüeñal (orificio, fig. 2) se encuentren la una sobre la otra. Si el volante motor bimasa se monta en una posición incorrecta, el motor no arrancará.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
REP>XPERT