



LuK Service-Info



LuK RepSet 625316509 en 625321209

Drukgroep past niet op de pencentrering van het vliegwiel

Fabrikant: Fiat
Modellen: Novo Ducato/2J
Bouwjaren: 08/2008 tot 12/2011
Motor: F1A/2,3 L/88 KW
LuK RepSet: 625 3165 09 (tot bouwjaar)
625 3212 09 (vanaf bouwjaar)

Zie onderdelencatalogus voor huidige indeling

Bij bovengenoemd voertuigmodel werd tijdens de bouwperiode de koppeling vervangen. Omdat de wijziging tijdens de productie plaatsvond, is een exacte afbakening niet mogelijk.

Het is daarom heel goed mogelijk dat er in voertuigen koppelingen “tot bouwjaar” zijn geïnstalleerd, hoewel er volgens het chassisnummer- en kenteken een koppeling „vanaf bouwjaar“ zou moeten zijn geïnstalleerd.

Als bij een reparatie de drukgroep van de in de catalogus gekozen LuK RepSet niet bij de pencentrering van het vliegwiel past, moet de LuK RepSet van de andere bouwperiode worden gekozen.



Afbeelding 1: Drukgroep van RepSet 625 3165 09 (voor voertuigen tot bouwjaar)



Afbeelding 2: Drukgroep van RepSet 625 3212 09 (voor voertuigen vanaf bouwjaar)

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.