

**0019**
**Informazioni tecniche del servizio assistenza**

<b>Tema:</b>	<b>Guarnizioni ad anello incorporate con tecnologia sensoriale</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>81-90016-00 / 81-90017-00 / 81-90018-00 / 81-90021-00</b>
<b>Marca:</b>	<b>Volkswagen, Audi, Seat, Skoda</b>
<b>Modello:</b>	<b>diversi</b>
<b>Codice motore:</b>	<b>diversi</b>

**Istruzioni per il montaggio di guarnizioni ad anello incorporate con tecnologia sensoriale**

Gentile Cliente,

per l'installazione a regola d'arte di guarnizioni ad anello incorporate con tecnologia sensoriale è assolutamente necessario un utensile speciale adatto al pezzo di ricambio.

In diverse linee guida per la riparazione con ricambi originali sono descritte istruzioni dettagliate di smontaggio e montaggio concernenti questo argomento.

Senza l'ausilio di questo attrezzo, si sconsiglia di effettuare la sostituzione.

Cordiali saluti

Il Vostro VICTOR REINZ Service Team




Fig. 1\_Guarnizione ad anello incorporata




Fig. 2\_Guarnizione ad anello incorporata

**VICTOR REINZ - la scelta migliore per guarnizioni di ottima qualità.**