



01 / 15



Das Original

Kit di guarnizioni, iniettore


Audi | Ford | Seat | Škoda

Volkswagen

900.650



Avvertenza per il montaggio:



In caso di sostituzione del perno sferico si deve sostituire anche la vite di regolazione. Per questo motivo nel kit di guarnizioni, iniettore di Elring 900.650 sono compresi entrambi i componenti. Una vite di regolazione vecchia e usurata in combinazione con un perno sferico nuovo aumenta enormemente il rischio di una rottura del perno sferico e inoltre determina un aumento notevole dell'usura. Pertanto si deve evitare il montaggio di una vecchia vite di regolazione in combinazione con un nuovo perno sferico.

01/01