



Das Original

TSI 03/08




## Verbau Zylinderkopfdichtung

 **559.336**

# Audi | VW | Seat

Motor AAK, AAU, AAV, ABD, ACM, AEV  
FY, FZ  
GF, GK, GL, GN, GS, GT  
HH, HJ, HK, HW, HZ  
MH, NU, NZ  
2G, 3F



Ø 10 mm

Zentrierwerkzeuge **hier** ansetzen, um ein Verrutschen zu verhindern.

Ansonst besteht die Gefahr, dass die Gummielemente an der Druckölbohrung beim Einsetzen der Zylinderkopfschrauben zerstört werden.