

# Technical *Info*


Tandriem-kit CT 939 K2/K3 & CT1120K1 als voorbeeld:  
VW / Audi 2,5 TDI 5 cil.

## Probleem:

In de tandriem-kit is volgens de geactualiseerde uitrusting een dunne onderlegging (met een diamantlaagje) opgenomen, die tot op heden nog nooit in de auto is ingebouwd.

## Afb.1

### Onderlegging



## Oplossing:

Volgens de VW- / Audi-catalogus moet dit speciale schijfje (4) tussen het krukstandwiel (3) en torsietrillingsdemper (5) worden ingebouwd. Daardoor wordt de wrijvingscoëfficiënt verbeterd.

## Afb.2

### Inbouwpositie

