


Preinačeni klinasti rebrasti remeni

Problem:

Isporučeni klinasti rebrasti remeni optički i haptički se razlikuju od klinastih rebrastih remena koji se uobičajeno upotrebljavaju. To je vidljivo po drugačijoj strukturi klizne površine.



Jako uvećani prikaz različitih profila



Teško se prepoznaju golim okom: preinačene vrste profila

Uzrok:

Radi se o preinakama koje su ili preuzete iz originalne opreme ili su promijenjene zbog proizvodnje. Cilj je optimalni razvoj buke i/ili dodatno povećanje životnog vijeka.

Rješenje:

Preinačeni remeni mogu se neograničeno upotrebljavati za primjene u vozilima koje su navedene u katalogu. Unatoč optičkim razlikama nova izvedba nema nikakvih nedostataka u pogledu performansi.



Primjer preinačenog klinastog rebrastog remena