



Citroën Berlingo / Xsara / ZX
Peugeot 306 / Partner



Fig. 1 : Supporto superiore dell'ammortizzatore montato in modo scorretto



Fig. 2: Supporto superiore dell'ammortizzatore montato in modo corretto



NOTA

Durante il disimballaggio del supporto superiore dell'ammortizzatore, identificare il lato del cuscinetto volvente (1) rivolto verso l'alto. Se è il lato piatto (Fig.1), voltare il cuscinetto volvente (1) al fine di garantire il montaggio corretto del supporto superiore dell'ammortizzatore (Fig.2 / Fig.3)




Fig. 3: Supporto superiore dell'ammortizzatore – montaggio corretto di cuscinetto volvente e componente in gomma-metallo

- 1 Cuscinetto volvente
- 2 Componente in gomma-metallo



CAUTELA!



L'installazione del supporto superiore dell'ammortizzatore sul veicolo con il cuscinetto volvente montato in modo scorretto (Fig.1) determina le seguenti conseguenze in termini di sicurezza:

- Il braccio di sospensione non è allineato al supporto superiore dell'ammortizzatore e, pertanto, non è centrato.
- La forza di sterzata richiesta è maggiore.

Montare il supporto superiore dell'ammortizzatore in modo corretto, come mostrato in Fig. 3.

Montaggio del supporto superiore dell'ammortizzatore

Montare il supporto superiore dell'ammortizzatore impiegando esclusivamente i materiali di installazione concessi in dotazione.

Osservare le coppie di serraggio richieste.

- Posizionare il cuscinetto volvente (1) sul componente in gomma-metallo con il lato piatto rivolto verso il basso (2).
- Montare il supporto superiore dell'ammortizzatore sull'ammortizzatore.
- Montare l'ammortizzatore completamente assemblato sul veicolo.



NOTA

In fase di installazione, gli ammortizzatori devono essere montati nella posizione indicata all'interno delle istruzioni rilasciate dal costruttore del veicolo.

Gli ammortizzatori saranno soggetti a una rapida usura in caso di montaggio e serraggio con disassamento. In questo caso, difetti e guasti occorreranno notevolmente prima rispetto a quanto previsto per gli ammortizzatori montati correttamente (→ Informazioni di servizio: Ammortizzatori SACHS - Danno causato da montaggio con serraggio eccessivo 11225 IT).