



Volkswagen

T5




Bild 1: Fjäderbensstödlager variant A/B

- 1 Fjäderbensstödlager
- 2 Fjäderskål
- 3 Kullager

I Volkswagen T5 kan en av de båda varianterna vara monterad från fabrik: A eller B (bild 1).

- Kontrollera vid demonteringen, vilken variant som är monterad i fordonet (bild 1: röda markeringar).
- Kontrollera om den demonterade fjäderskålen (2) har skador. Om fjäderskålen (2) är skadad vid variant A, måste en ändring göras till variant B. Vid ändringen måste alla delar (1, 2, 3) bytas ut, eftersom fjäderskålen för variant A inte längre levereras av fordonstillverkaren.
- Om reservdelarna kan levereras

Pos.	Benämning	Fordonstillverkare		ZF Aftermarket	
		A	B	A	B
1	Fjäderbensstödlager		•	•	•
2	Fjäderskål		•		•
3	Kullager		•	•	•

Tab. 1: Om reservdelarna kan levereras



Enligt fordonstillverkaren är det möjligt att ställa om från variant A till variant B.

Delar från variant A och B får **inte** kombineras med varandra! ZF Aftermarket rekommenderar att alla delar för en variant alltid byts ut parvis per axel.

Beakta fordonstillverkarens uppgifter.

Beakta korrekt ordningsföljd vid sammansättningen

➔ Serviceinformation Fjäderbenslagring - Ordningsföljd ingbyggd (12473 SV).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)