




Volkswagen

T5



1. ábra: A/B toronycsapágó változat

- 1 Toronycsapágó
- 3 Golyócsapágó

2 Rugótányér

A gyárat elhagyó Volkswagen T5-ben a két változat (A vagy B) valamelyike lehet beszerelve (1. ábra).

- A kiszereléskor vizsgálja meg, hogy a járműben melyik változat van beszerelve (1. ábra: piros jelölések).
- Vizsgálja meg, hogy a kiszerelt (2) rugótányér nem rongálódott-e meg. Ha az A változatnál megrongálódott a (2) rugótányér, B változatra kell átszerelni. Az átszereléskor valamennyi (1, 2, 3) alkatrészt le kell cserélni, mivel az A változat rugótányérját a járműgyártó többé már nem tudja szállítani.
- A pótalkatrészek szállíthatósága

Tét.	Megnevezés	Járműgyártó		ZF Aftermarket	
		A	B	A	B
1	Toronycsapágó		•	•	•
2	Rugótányér		•		•
3	Golyócsapágó		•	•	•

1. tábl.: A pótalkatrészek szállíthatósága



A járműgyártó szerint az A változat átépíthető B változatra.

Az A és B változat alkatrészeit **nem** szabad vegyesen alkalmazni! A ZF Aftermarket azt ajánlja, hogy az egyes tengelyeken az adott változat valamennyi alkatrészét mindig páronként cseréljék le.

A járműgyártó kívánalmait vegye figyelembe.

Az összeszereléskor tartsa be a helyes sorrendet

➔ Szervizinformáció: Toronycsapágó - Összeszerelési sorrend (12473 HU).



www.zf.com/serviceinformation