



Volkswagen

T5/T6



Sl. 1: Sestavitev opornega ležaja vzmetne noge (primer)

- 1 Oporni ležaj vzmetne noge
- 3 Kroglični ležaj

- 2 Krožnikasta vzmet

Zgornje uležanje vzmetne noge obsega tri dele, ki jih je treba sestaviti v pravilnem vrstnem redu (sl. 1).

ZF Aftermarket priporoča, da dele vedno za vsako os zamenjate v paru.



Volkswagen T5

→ Servisne informacije Oporni ležaj vzmetne noge - Posamezne različice (12474 SL).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)